БОЕВАЯ МАШИНА ДИСТАНЦИОННОГО МИНИРОВАНИЯ

M 1/72

GUN TOWER

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- СМОЛЯНЫЕ ДЕТАЛИ МОГУТ ДЕФОРМИРОВАТЬСЯ, НАХОДЯСЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПОД НАГРУЗКОЙ. ДЛЯ ВЫПРАМЛЕНИЯ ИЛИ СГИБАНИЯ СМОЛЫ НАГРЕЙТЕ ЕЁ ФЕНОМ ДЛЯ ВОЛОС ИЛИ КИПЯТКОМ.

- ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ С ФОТОТРАВЛЕНИЕМ ВЫ МОЖЕТЕ НАГРЕТЬ ЕГО НАД ПЛАМЕНЕМ И ДАТЬ МЕДЛЕННО ОСТЫТЬ. ЭТО СДЕЛАЕТ ЛАТУНЬ МЯГЧЕ.

ДЕТАЛИ ИЗ ПРОВОЛОКИ

(в комплект не входят)

шаблон	№	∅(mm)	L (mm)	Шт
——	N01	0,3	6,3	4
—	N02	0,3	3,3	20
▬	N03	1	3,5	2
———————	N04	0,5	29,5	1
———————————	N05	0,3	45	2


x 2шт
60
M04
59
M04
M09
M04
56
M09
58
57
M04
M19
M17
62
61
M22
M23
N01
M24
N02
N01

02


Для боевого режима вместо деталей 53 использовать детали 43 и 44
Использовать вместо детали 40 для боевого режима
40
65
64
53
53
11
09
M10
14
12
13
01
05
M11
25
24
M12
27

03


17
17
22
19
19
10
23
N03
N03
21
28
23
20
M27
M18
M18
02
28
M27

04


M14
18
M13
18
x 3шт
M26
M01
M03
M02
M03
M25
M15
M20
M21
M21
M21
M21
M03
M02
42
N04
M20
M16
N02
63
M07
47
41

05


x 4шт
M08
M29
M08
03
34
38
35
36
37
29
26
30
39
04
33
31
32
54
M05/30
15
M06/31
48/50
52
x 2шт
M08
M28
x 2шт

06





08

ШАССИ

(в комплект не входит)